

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Torres Aldea Tunucó Abajo	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Torres, Aldea Tunucó Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0005-43	FECHA:	23 de Mayo de 2025



Foto1: Pintura en paredes, puertas y colocacion de ventanas corredizas



Foto 2 Cubierta de lámina y continuación de 3 hiladas de block y cambio de puerta metálica.



Foto 3: Alijado y pintado de puertas, sustitución de techo, instalación de sanitarios y piso cerámico



Foto 4: Estufa Rural y Torta de Concreto



Foto 5: Pila de dos lavaderos



Foto 6: Gabinete de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>José Antonio Vásquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--