

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío Guior	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guior, Aldea Guareruche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0011-42	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Sustrución de puerta de lámina por metal



Foto 2: Sustrución de Ventanas



Foto 3: Sustrución de piso de cemento por piso de granito



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial y cuneta y banquetta de concreto



Foto 5: Reparación de muro y repello



Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Ramos Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

