

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio La Loma, Aldea Pacrén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Loma, Aldea Pacrén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0038-43	FECHA:	25 de Febrero de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por áminas troquelada, aluxinc



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada mantenimiento de estructura de sopore de metal



Foto 3: sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín García Pérez

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público