

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo Jocotán Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0072-45	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Sustitución de techo sanitarios.



Foto 2: Sustitución techo dirección.



Foto 3: Sustitución de piso de dirección.



Foto 4: Sustitución de sanitarios y techado.




Foto 5: Sustitución de tubería principal.



Foto 6: Reparación de pared de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público