

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LOMA ALDEA PACREN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0090-42	FECHA:	12/11/2025




Foto1: Se sustituirá la estructura de madera por estructura de metal, se cambiará la lámina por lámina alucinc troquelada y se arreglará la instalación eléctrica.



Foto 2: Se realizará lijado y cambio de pintura a las puertas y pintura general de paredes de los baños




Foto 3: Se cambiará la ventana de metal, por una ventana de metal movable en área de la cocina




Foto 4: Se mejorará el piso de torta de concreto por piso cerámico, se arreglará la instalación eléctrica y se sustituirá la estructura de madera por estructura de metal y se cambiará la lámina alucinc por lámina troquelada en el área del salón de clases



Foto 5: Se sustituirá balcón de metal de la venta del salón de clases, por ventana de pvc.



Foto 6: Sustitución de losa de cocina y de salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín García Pérez Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---