

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LOMA ALDEA PACREN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0090-42	FECHA:	12/11/2025



Foto1: SE ESTA REALIZANDO ELCAMBIO DE TECHO Y SU SOPORTE



Foto 2: SE ESTA DANDO MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS SANITARIOS.




Foto 3: SE ESTA REALIZANDO LA SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE LA COCINA



Foto 4: SE ESTA PEGANDO EL PISO CEMICO SOBRE LA NUEVA TORTA DE CMENTO EN EL SALÓN DE CLASES.



Foto 5: SE ESTA REALIZANDO LA SUSTITUCIÓN DE LA VENTANA EN EL SALÓN DE CLASES.



Foto 6: SE ESTA REALIZANDO LA SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CEMENTO EN COCINA Y DSALÓN DE CLASES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín García Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público