

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LOMA ALDEA PACREN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0090-42	FECHA:	15/12/2025



Foto1: se realizó el cambio de soporte de madera por estructura de metal, se instalo la lámina alucinc troquelada y se arregló la instalación eléctrica.



Foto 2: se realizó el mantenimiento a los sanitarios.




Foto 3: Cambio de ventana de metal, por una ventana de metal movable en área de la cocina




Foto 4: Se realizó el cambio de torta de cemento, se coloco piso ceramico, se mejoro la instalación eléctrica en el salón de clases.




Foto 5: Sustitución balcon de metal de la venta del salón de clases, por ventana de pvc.



Foto 6: Sustitución de losa de cocina y de salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquin García Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público