

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suchiquer, Jocotpaán Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0162-43	FECHA:	



Foto1: Como se observa, las bases construidas se encuentran en el aire debido el tiempo se a deteriorado



Foto 2: En la imagen se refleja la inseguridad que binda el muro de tontencion



Foto 3: Es evidente que el simiento del muro de contencion esta muy dañado a punto de colapsar.



Foto 4: De esa forma se encuentra el muro sin columnas que permite soportar el peso de las aulas.



Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ. Es muy nototio el desgaste del muro de contencion devido la antigüedad en que fue construido.



Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ. El muro sostiene a tres aulas las que albergan aproximadamente a 90 niños estudiantes, con la restauracion dara una plena seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Diaz G.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

