

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0028-43	FECHA:	9/09/2025



Foto1: Sustrucción de portón e instalación de techo.



Foto 2: Sustrucción de lámina de techo.



Foto 3: Mantenimiento a estructura metálica de techo.



Foto 4: Continuación de muro perimetral y sustrucción de maya.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demis obed Bamos Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

