

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caparrosa, Aldea Guior
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0033-43	FECHA:	27/01/2025



Foto 1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo.



Foto 3: Instalación de balcones.



Foto 4: Pintura de muros exteriores.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad Martinez P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

