

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caparrosa, Aldea Guior
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0033-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo.



Foto 3: Instalación de balcones.



Foto 4: Pintura de muros exteriores.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natividad Martinez P. Firma y sello del Presidente de la OPE	[Sello circular: MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHQUIMULA] [Sello circular: CASERIO CAPARROSA, ALDEA GUIOR]	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público	[Sello circular: ESCUELA DISTRITO RURAL INTA, CAMOTAN, CHQUIMULA] [Sello circular: CASERIO CAPARROSA, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHQUIMULA]
--	--	---	--