

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula    | MUNICIPIO:                     | Camotán                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Zarzal, Aldea Morola |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0047-43 | FECHA:                         | 16/05/2025                      |



Foto 1: Sustrucción de canales y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 2: Continuación de pared de bodega, sustrucción de puerta, instalación de ventanas, sustrucción de lámina y estructura de techo.



Foto 3: Continuación de losa de patio, instalación de pila prefabricada de dos lavaderos.



Foto 4: Reparación de accesorios y sustrucción de sanitarios




Foto 5: Reparación de techo de baños para colocación de tinaco de agua.



Foto 6: Sustrucción de estructura de área de cocina y cambio de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello del Director Centro Escolar Público