

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Roblón, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0065-43	FECHA:	30/01/2025



Foto1: Sustrución de ventanas por ventanas corredizas de PVC e instalación de balcones.



Foto 2: Reparación de sistema electrico.



Foto 3: Sustrución de ventanas de paleta por ventanas corredizas de PVC e instalación de balcones (parte trasera)



Foto 4: Sustrución de portón, instalación de estructura de techo, sustitución de gradas por rampa.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---