

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Roblón, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0065-43	FECHA:	16/05/2025



Foto1: Sustitución de ventanas por ventanas corredizas de PVC e instalación de balcones.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico y cambio de lámparas por bombillos.



Foto 3: Sustitución de ventanas de paleta por ventanas corredizas de PVC e instalación de balcones (parte trasera)



Foto 4: Sustitución de portón, instalación de estructura de techo, sustitución de gradas por rampa.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público