

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Roblón, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0065-43	FECHA:	28/05/25



Foto1: Sustrucción de ventanas por ventanas corredizas de PVC e instalación de balcones.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico y cambio de lámparas por bombillos.



Foto 3: sustitución de ventanas de paleta por ventanas corredizas de PVC e instalación de balcones.



Foto 4: Sustrucción de portón, instalación de estructura de techo, sustitución de gradas por rampa.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---