

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0101-43	FECHA:	28/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina.



Foto 2: Sustrucción de techo y reparación de pared.



Foto 3: Sustrucción de letrinas por sanitarios de cerámica, instalación de tinaco de agua y sustitución de puertas por puertas de madera.



Foto 4: Ampliación de losa de patio.



Foto 5: Instalación de canales de PVC.



Foto 6: Cernido y repellido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Regorla Sagastume Jevonimo*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *Regorla Sagastume Jevonimo*
Firma y Sello Director Centro Educativo

