

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0101-43	FECHA:	16/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de techo y reparación de pared.



Foto 3: Sustitución de letrinas por sanitarios de cerámica, instalación de tinaco de agua y sustitución de puertas por puertas de madera.



Foto 4: Ampliación de losa de patio.



Foto 5: Instalación de canales de PVC.



Foto 6: Cernido y repellado de paredes

Observación: Este formulario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Concejo Educativo

 Aldea El Tesoro, Camotán, Chiquimula

 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo

