

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula    | MUNICIPIO:                     | Camotán                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nueva Esperanza, Aldea El Tesoro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0101-43 | FECHA:                         | 28/05/2025                               |



Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de techo y reparación de pared.



Foto 3: Sustitución de letrinas por sanitarios de cerámica, instalación de tinaco de agua y sustitución de puertas por puertas de madera.



Foto 4: Ampliación de losa de patio.



Foto 5: Instalación de canales de PVC.



Foto 6: Cernido y repellado de paredes

Observación: No se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo de la Aldea El Tesoro, Chiquimula