

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0104-42	FECHA:	28/01/2025



Foto1: Sustitución de sanitarios y ampliación de pared sustituyendo madera.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico y sistema de energía eléctrica.



Foto 3: Pintura de paredes y zócalo, ampliación de losa de patio



Foto 4: Reparación de cocina, ampliación de paredes sustituyendo madera por block, y sustitución de lámina de zinc por troquelada Alucinc.



Foto 5: Reparación de red de agua potable.



Foto 6: Instalación de canales de PVC y bajadas de agua, y reparación de cuneta por cuneta de concreto con protección de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

santos gregoria sagastume

Firma y sello del Presidente de la OPF



Verónica Ríos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

