

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural / Turer Aj kanseyaj Ch'ol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio, Camotán, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1847-46	FECHA:	5/12/2025




Foto 1: Reparación de losa de patio



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Cubierta de lámina



Foto 4: Sustitución de ventana




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural / Turer Aj kanseyaj Ch'ol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio, Camotán, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1847-46	FECHA:	5/12/2025




Foto 7: Depósito de Agua

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público