

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío Barrio Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barrio Nuevo, Tituque, Olopa, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1114-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Hundimiento de piso en el salón de clase



Foto 2: Piso flojo en el salón de clases



Foto 3: Tierra floja en el salón de clase



Foto 4: Hundimiento del piso en el salón de clases



Foto 5: Ratonerías dentro del salón de clase



Foto 6: Desnivelación del salón de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ramírez Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

