

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2007001943	FECHA:	27/02/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de capote de madera por capotes de metal



Foto 4: Sustitución de puertas en los servicios sanitarios



Foto 5: repello, aplicación de pintura en exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de pila, tubería de agua potable y chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.
Caserío Llano de San Gaspar
Aldea Timushan, Esquipulas
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Caserío Llano de San Gaspar,
Aldea Timushan, Esquipulas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público