

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2007001943	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de capote de madera por capotes de metal



Foto 4: Sustitución de puertas en los servicios sanitarios



Foto 5: repello, aplicación de pintura en exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de pila, tubería de agua potable y chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan, Esquipulas Firma del Presidente de la OPF	Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan, Esquipulas Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---