

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAFETALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0113-45	FECHA:	30/9/2025



Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico.




Foto 4: Reparación y mantenimiento de puertas de metal.



Foto 5: Sustitución de portones.



Foto 6: Mantenimiento y sustitución de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAFETALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0113-45	FECHA:	30/9/2025



Foto 7: Sustrución de piso cerámico antideslizante.



Foto 8: sustrución de lamina y sustrución de madera por estructura de metal.




Foto 9: Sustrución de pila de cemento de dos lavadereos en cocina.




Foto 10: Sustrución de pila de cemento de dos lavadereos en cocina.



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

