

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT CASERIO LLANO LOS CONACASTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO LOS CONACASTES, ALDEA LA ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20080014-45	FECHA:	8/15/2025



Foto 1: Proceso de muro perimetral



Foto 2: Proceso de sustitución de malla en muro perimetral




Foto 3: Proceso de elevación con dos hiladas de block en muro perimetral



Foto 4: Proceso de reposición de repello para evitar humedad en muro perimetral



Foto 5: aulas 1,2 y 3 proceso de reposición de lamparas tipo liston




Foto 6: aula no. 3 Proceso de reposición de ducto electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonia de Maria de la Cruz Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

