

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1237-42	FECHA:	15-08-2025



Foto1: SELLADO DE GRIETAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITOS



Foto 4: AMPLIACIÓN DE BALCONES POR VENTILACIÓN Y OSCURIDAD




Foto 5: REMODELACIÓN DE 30 METROS CUADRADOS DE LOSA DE PATIO



Foto 6: COLOCACIÓN DE CANALES POR EXCESO DE HUMEDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1237-42	FECHA:	15-08-2025



Foto 1: REPARACIÓN DE AZULEJOS EN MUEBLES DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 5: MANTENIMIENTO A CAJA DE REGISTRO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILA existente en mal estado por pila de bloc, incluye retiro de la actual limpieza materiales y mano de obra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mejita de Jesus Salazar Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

