

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Las Cenicerias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0014-45	FECHA:	05/06/2025



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento de depósito de agua



Foto 3: Mantenimiento de baranda



Foto 4: Sustitución de plafoneras



Foto 5: Instalación de pila



Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Las Cenicerias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0014-45	FECHA:	05/06/2025



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento de depósito de agua



Foto 3: Mantenimiento de baranda



Foto 4: Sustitución de plafoneras



Foto 5: Instalación de pila




Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Hernandez Firma y sello del Presidente de la OPF	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---