

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ciracil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0438-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA (sustitución de láminas y estructura de madera en mal estado del techo de la cocina)



Foto 2: PISO (sustitución de torta de concreto en mal estado de cocina y dos baños)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (canales y bajada de agua pluvial en mal estado)



Foto 4: SANITARIOS (SUSTITUCIÓN DE DOS INODOROS EN MAL ESTADO Y UN LAVAMANOS)



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (PINTURA EN PAREDES DE COCINA, BAÑOS, AULA, MURO PERIMETRAL)




Foto 6: MUROS PERIMETRALES (REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO H.C. Y MALLA GALVANIZADA Y SOLERAS INTERMEDIAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Yanira S.

Firma y sello del Presidente del C.P.F.



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

