

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ciracil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0438-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA (sustitución de láminas y estructura de madera en mal estado del techo de la cocina)



Foto 2: PISO (sustitución de torta de concreto en mal estado de cocina y dos baños)




Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (canales y bajada de agua pluvial en mal estado)



Foto 4: SANITARIOS (SUSTITUCIÓN DE DOS INODOROS EN MAL ESTADO Y UN LAVAMANOS)



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES (PINTURA EN PAREDES DE COCINA, BAÑOS, AULA, MURO PERIMETRAL)



Foto 6: MUROS PERIMETRALES (REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA Y SOLERAS INTERMEDIAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ygnitas. Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--