



Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	9/06/2025



Foto1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Sustrucción de accesorios y conexiones en lavamanos.



Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: Sustrucción malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metalicos en intervalos regulares.



Foto 5: Sustrucción pila, nivelada y con conexiones hidraulicas.



Foto 6: Sustrucción a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Marta Lidia M.L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



José Cipriano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

