

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	25/06/2025



Foto1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.




Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: Sustitución a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto, rejilla metálica.




Foto 6: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia ML.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

