

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3: Sustrucción malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metalicos en intervalos regulares



Foto 4: Sustrucción pila, nivelada y con conexiones hidraulicas.



Foto 5: Reparación de cuneta, rejilla metálica.



Foto 6: Sustrucción a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martín Lidia ML

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

