

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUMP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0029-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 3: Sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

