

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE LEON CASTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL REDUCTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0030-43	FECHA:	6/08/2025



Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.




Foto 2: Reparación o sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.




Foto 4: Aplicación de barniz a muro de piedra en área de aulas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

