

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACABASTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0224-43	FECHA:	27/07/2025



Foto 1: Sustitución de piso, por piso cerámico en áreas de aulas, dirección, bodega y corredor.



Foto 2: Sustitución de piso de acabado liso, por piso cerámico antideslizante en área de cocina.



Foto 3: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral



Foto 4: Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares.



Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



Foto 6: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

APB h.p.h.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

