



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0403-43	FECHA:	29/05/2025



Foto1: Sustrucción de accesorios de servicios sanitarios y lavamanos.



Foto 2: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme.



Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas



Foto 5: Sustrucción de tuberías PVC para redes hidráulicas de agua potable, adherencia entre cortes, uniones de tubería y accesorios con pegamento PVC.



Foto 6: Reparación o sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Leyda Picon Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0403-43	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.



Foto 2: Sustitución de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Leyda Picoñ Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

