

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TABLONES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0591-45	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Sustrución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes, en el área de aulas y servicios sanitarios.



Foto 2: Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura en el área de aulas y servicios sanitarios.



Foto 3: Sustrución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 5: Sustrución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth Arriaza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

