

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS REGADILLOS ALDEA MARAJUMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0611-43	FECHA:	30/07/2025



Foto1: Sustrución de cubierta de techo con lamina galvanizada, tipo de lamina troquelada calibre 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes




Foto 2: mantenimiento a puerta metalica existente retiro de oxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado, aplicación de pintura, incluyendo chapa




Foto 3: sustitucion de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, Material de Marco: PVC material dela ventana: vidrio, sellado perimetral




Foto 4: sustitucion de canales para evacuacion de aguas pluviales material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grandy mariela Tista

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

