

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pacayal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0666-42	FECHA:	30/06/2025



Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC material de la ventana: vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico incluyendo preparación y nivelación.



Foto 3: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme.



Foto 4: Mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistema de cierre.




Foto 5: Sustitución de pintura de muro de interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto de acabado liso por piso cerámico en la cocina y corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

