

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0667-42	FECHA:	14/08/2025




Foto1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.




Foto 2: Sustitución de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos




Foto 3: Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.




Foto 4: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.




Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.




Foto 6: Sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

