

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PLATANITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0705-45	FECHA:	27/05/2025



Foto1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 3: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 4: Sustrucción de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se recomienda el número de hojas.

Ramón F...

Firma y sello del Presidente del OPE



R...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

