



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0027-45	FECHA:	1/09/2025



IMPERMIABILIZACIÓN DE LOSA POR FILTRACIÓN DE HUMEDAD



CAMBIO DE ACCESORIOS DE TINACO, FLOTE, CHEQUE, TUBERÍA INGRESO Y SALIDA



PUERTA, MANTENIMIENTO DE PUERTA SANITARIOS EN MAL ESTADO



SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN MAL ESTADO





MURO O MALLA PERIMETRAL, Sustitución de malla y estructura de tubo galvanizado a intervalos uniformes



PINTURA, APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED AFECTADA POR HUMEDAD POR FILTRACIÓN DE LOSA SOBRE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---