

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL GUAPINOL, ALDEA AGUA HIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0821-45	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE 2025



Foto 1: Suministro e instalación de puertas metálicas en el área de sanitarios, incluyendo pasadores y bisagras.



Foto 2: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 3: aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento, en el área de los sanitarios y muro perimetral.



Foto 4: Reparación de cisterna, accesorios de tanque de almacenamiento de agua y base metálica.



Foto 5: Sustitución de portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al número de hojas.

Juan Carlos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y sello Director Centro Educativo

