

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0415-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHOS
Sustitución de estructura bambu por estructura metalica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornilleria; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante. Patio de abajo, patio arriba y a la par de cocina



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Patio de abajo, patio arriba y a la par de cocina



Foto 3: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Patio de abajo, patio arriba



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de lavamanos, accesorios y conexiones.



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keila Miranda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

