

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANCRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLAN INTERNACIONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0675-43	FECHA:	16/10/2025



FOTO1: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO2: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO3: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO4: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Boejas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

