

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0015-45	FECHA:	27/05/2025



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA POR LAMINA TROQUELADA



ESTRUCTURA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



PISO, SUSTITUCION DE TORTA ALISADA CON FISURAS CON PISO



VENTANAS, SUSTITUCION DE VENTANAS, EN MAL ESTADO POR VENTANAS DE PVC



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA POR LAMINA TROQUELADA



VENTANAS, SUSTITUCION DE VENTANAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Ester Flores Guillén

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

