



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo de China
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0550-45	FECHA:	29/05/2025



CERCO O MURO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CERCO DE PRETIL DE BLOCK Y MALLA EN MAL ESTADO



ESTRUCTURA DE TECHO, MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA LAMINA TROQUELADA EN AULA DE TELESECUNDARIA



ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



MANTENIMIENTO A BALCONES, VENTANAS, SUSTITUCION DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC AULA TELESECUNDARIA



PUERTA, SUSTITUCION DE PUERTA



MANTENIMIENTO DE PORTONES, MANTENIMIENTO DE PORTON INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

