

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0808-42	FECHA:	6/06/2025



LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de accesorios de sanitario y lavamanos, incluye accesorios internos, externos



PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente, cambio de recibidor, giro de marco



CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitucion de medio de seguridad alambre espigado por raizor espigado



PINTURA EN MUROS, LIJADO DE PINTURA DE AGUA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE PARA FACIL LIMPIEZA POR MACHAS POR NIÑOS DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

