



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	4/09/2025



PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución de 2 estufas rural con chimenea, plancha y accesorios. 1 PILA DE CEMENTO Y AZULEJO EN MESON.



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución de 2 estufas rural con chimenea, plancha y accesorios. 1 PILA DE CEMENTO Y AZULEJO EN MESON.



PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metálicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

