



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, Anexa a EORM Aldea Río Grande Arriba.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Grande Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0522-42	FECHA:	26/05/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y (Retoque de mural)



FOTO 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y (Retoque de mural)



FOTO 3: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



FOTO 4: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



FOTO 5: CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa y marcos de metal, anclajes metálicos en intervalos regulares



FOTO 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PISO

Sustitución de piso Tipo: granito, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, Anexa a EORM Aldea Río Grande Arriba.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Grande Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0522-42	FECHA:	26/05/2025



FOTO 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 2: PUERTAS

Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES

Sustitución de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



FOTO 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



FOTO 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EOPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

